

---

## Kosztorys

NAZWA INWESTYCJI: Malowanie elewacji wschodniej  
ADRES INWESTYCJI: Ul. Ks. Zielińskiego 7 23-204 Kraśnik  
NAZWA INWESTORA: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" w Kraśniku  
ADRES INWESTORA: ul.Klonowa 5 23-204 Kraśnik

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Witold Żaba

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

mgr Witold Litwin

DATA OPRACOWANIA:

01.02.2023

---

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Przedmiar		3
1 Remont elewacji wschodniej		3
2 Malowanie cokołu		3
3 Montaż kapinosa + wykonanie koszy i malowanie rynien		3
4 Rusztowania		4
Kosztorys ofertowy		5
1 Remont elewacji wschodniej		5
2 Malowanie cokołu		5
3 Montaż kapinosa + wykonanie koszy i malowanie rynien		5
4 Rusztowania		5
Tabela elementów scalonych		6

## Remont elewacji wschodniej Zielińskiego 7.

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Remont elewacji wschodniej Zielińskiego 7.</b>					
<b>1</b>		<b>Remont elewacji wschodniej</b>			
1 d.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
	Elewacja wschodnia cz.1	$(17,9 * 14,94) + (1,24 * 16,3) + (0,94 * 16,3)$	m2	302,960	
	Elewacja wschodnia cz.2	$(6,06 * 14,94) + (1,27 * 16,3) + (0,94 * 16,3)$	m2	126,559	
				<b>RAZEM</b>	<b>429,519</b>
2 d.1	KNR 0-23 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome Uzupełnienie brakującego lub uszkodzonego tynku.(przyjęto 20% powierzchni ścian)	m2		
		poz. 1 * 0,2	m2	85,904	
				<b>RAZEM</b>	<b>85,904</b>
3 d.1	KNR 4-01 1204-03 z.sz. 2.2 9912-02	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji - tynki baranek - praca na wysokości 10-20 m na kolor uzgodniony z Inwestorem	m2		
		poz. 1	m2	429,519	
				<b>RAZEM</b>	<b>429,519</b>
4 d.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m2		
	Część I	30 * 1,5 * 1,5	m2	67,500	
	Część II	10 * 1,5 * 1,5	m2	22,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>90,000</b>
<b>2</b>		<b>Malowanie cokołu</b>			
5 d.2	KNR-W 4-01 0726-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu.(przyjęto 10% cokołu tynków do uzupełnienia)	m2		
	cokół część I	$(17,9 + 1,24 + 0,94) * 0,55 * 0,1$	m2	1,104	
	cokół część II	$(6,06 + 1,27 + 0,94) * 0,62 * 0,1$	m2	0,513	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,617</b>
6 d.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
	cokół	$((17,9 + 1,24 + 0,94) * 0,55) + ((6,06 + 1,27 + 0,94) * 0,62)$	m2	16,171	
		-poz.5	m2	-1,617	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,554</b>
7 d.2	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
	Część I	$(17,9 + 1,24 + 0,94) * 0,55$	m2	11,044	
	Część II	$(6,06 + 1,27 + 0,94) * 0,62$	m2	5,127	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,171</b>
8 d.2	KNR 4-01 1209-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. do 0.5 m2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
<b>3</b>		<b>Montaż kapinosa + wykonanie koszy i malowanie rynien</b>			
9 d.3	KNR AT-31 0702-02	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu okapnikowego ( montaż narożników z kapinosem na gzymsie)	m		
		17,9 + 6,06	m	23,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,960</b>
10 d.3	KNR 4-01 1212-25 z.sz. 2.2 9912-02	Dwukrotne malowanie farbą do ocynku rynien i rur spustowych - praca na wysokości 10-20 m	m		
		3 * 15,5	m	46,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>46,500</b>

Remont elewacji wschodniej Zielińskiego 7.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>4</b>		<b>Rusztowania</b>			
11 d.4	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2		
	Elewacja wschodnia	poz. 1	m2	429,519	
				<b>RAZEM</b>	<b>429,519</b>
12 d.4	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 1, 2, 3, 4, 9, 10)			

## Remont elewacji wschodniej Zielińskiego 7.

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS: Remont elewacji wschodniej Zielińskiego 7.</b>						
<b>1</b>		<b>Remont elewacji wschodniej</b>				
1 d.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	429,519	0,00	<b>0,00</b>
2 d.1	KNR 0-23 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome. Uzupełnienie brakującego lub uszkodzonego tynku. (przyjęto 20% powierzchni ścian)	m2	poz.1 * 0,2 = 85,904	0,00	<b>0,00</b>
3 d.1	KNR 4-01 1204-03 z.sz. 2.2 9912-02	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji - tynki baranek - praca na wysokości 10-20 m na kolor uzgodniony z Inwestorem	m2	poz.1 = 429,519	0,00	<b>0,00</b>
4 d.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m2	90,000	0,00	<b>0,00</b>
<b>Razem dział: Remont elewacji wschodniej</b>						<b>0,00</b>
<b>2</b>		<b>Malowanie cokołu</b>				
5 d.2	KNR-W 4-01 0726-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu. (przyjęto 10% cokołu tynków do uzupełnienia)	m2	1,617	0,00	<b>0,00</b>
6 d.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	14,554	0,00	<b>0,00</b>
7 d.2	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	16,171	0,00	<b>0,00</b>
8 d.2	KNR 4-01 1209-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. do 0.5 m2	szt.	5,000	0,00	<b>0,00</b>
<b>Razem dział: Malowanie cokołu</b>						<b>0,00</b>
<b>3</b>		<b>Montaż kapinosa + wykonanie koszy i malowanie rynien</b>				
9 d.3	KNR AT-31 0702-02	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu okapnikowego ( montaż narożników z kapinosem na gzymsie)	m	17,9 + 6,06 = 23,960	0,00	<b>0,00</b>
10 d.3	KNR 4-01 1212-25 z.sz. 2.2 9912-02	Dwukrotne malowanie farbą do ocynku rynien i rur spustowych - praca na wysokości 10-20 m	m	3 * 15,5 = 46,500	0,00	<b>0,00</b>
<b>Razem dział: Montaż kapinosa + wykonanie koszy i malowanie rynien</b>						<b>0,00</b>
<b>4</b>		<b>Rusztowania</b>				
11 d.4	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2	poz.1 = 429,519	0,00	<b>0,00</b>
12 d.4	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 1, 2, 3, 4, 9, 10)				<b>0,00</b>
<b>Razem dział: Rusztowania</b>						<b>0,00</b>
Kosztorys netto						0,00
VAT 8%						0,00
Kosztorys brutto						0,00

Remont elewacji wschodniej Zielińskiego 7.

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszcz one	Robocizn a	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Razem	Udział %
1	Remont elewacji wschodniej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
2	Malowanie cokołu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
3	Montaż kapinosa + wykonanie koszy i malowanie rynien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
4	Rusztowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
	VAT 8%							<b>0,00</b>	0,00%
	Kosztorys brutto							<b>0,00</b>	0,00%

**Słownie:**      **zero i 00/100 zł**